

Accessibilité

**Matériel nécessaire :**

- Pochoir auto-adhésif
- Résine de méthacrylate
- Granulats de marbre
- Spatule ou godet de lissage

Conditions de pose :

La température du support doit être supérieure à 10°C. Le support doit être sec, stable et propre.

Préparation du support :

La surface de pose doit être sèche, stable et propre, c'est à dire qu'elle doit être exempte d'huile, de graisse, de gravillons et de matières non adhérentes.

- Enrobé : un revêtement neuf doit être âgé d'au moins 1 mois avant de couler de la résine.
- Béton : faire un grenailage ou effectuer un ponçage diamant sur la chape. Appliquer du primaire sur la zone de pose. Dosage d'environ 500 g/m².

Nb : pour une chape neuve laisser sécher 3 semaines avant le chantier.

• Sur enrobé

Vérifier la planéité de la surface à traiter et ôter les surépaisseurs. Débarrasser le support (sol) des matériaux non adhérents (terre, gravier, sable, poussière, etc...) à l'aide d'une brosse ou d'un balai. Si nécessaire, chauffer à l'aide d'un chalumeau la surface à traiter. Cette opération transfère des calories au sol, sèche le sol et améliore l'état de surface.

Attention : sur l'asphalte, trop chauffer fait remonter l'hydrocarbure et diminue l'adhésion

• Sur béton neuf

Vérifier que le béton soit sec conformément au DTU. Procéder à un grenailage pour éliminer les remontées de laitance. Traitement acide.

Appliquer notre primaire béton bi composant avant de procéder à la pose.

• Sur béton ancien

Procéder à un grenailage pour éliminer les salissures superficielles et les remontées de laitance. Appliquer notre primaire béton bi composant avant de procéder à la pose.

Accessibilité

SUR SUPPORTS SECS, PROPRES ET NON GRAS

- Enrobé de plus d'un mois
- Béton sec de plus de 3 semaines :
 - Traitement de la surface par grenailage ou ponçage
 - Application d'un primaire d'accrochage

CONDITIONS D'UTILISATIONS

- Température idéale entre 10° C & 30° C
- Hygrométrie : se rapporter aux résines ou mortier employé

CONSOMMATION PRODUIT

- 1,2 à 1,5 kg de résine par mètre linéaire

STOCKAGE

- Dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel à température de 10° C à 30° C
- Date limite optimale d'utilisation : 18 mois



1 Retrait du protecteur papier



2 Alignement au sol de la bande



3 Verser la résine devant le godet Easy-Lisse® et sur la bande



4 Lisser avec le godet Easy-Lisse®



5 Après séchage complet, retrait en réenroulant le produit sur son mandrin pour limiter l'encombrement des déchets



4 Résultat après application